

## Características Máxima protección / Excelente anclaje / Variedad en colores



Es un producto que actúa directamente sobre partículas de óxido, haciendo que las mismas se adhieran al metal de la base, la cual forma una película protectora contra la corrosión y la expansión del óxido preexistente, dando esto una mayor duración y protección de los metales.

Su excelente adherencia y variedad de colores reducen los costos de pintura en terminaciones.

### Detalle técnico

Acabado	Mate
Colores	Negro - Blanco - Gris - Azul - Verde - Rojo
Presentaciones	1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 12 mts <sup>2</sup> por litro y por mano.
Tiempo de secado	Al tacto, tardara 4 hs. a 25° C. y podrá manipularse para espesores en el orden de 40 a 50 micras.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Recomendaciones	Mezclar bien la pintura antes de usar. No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura. Almacenar en un lugar fresco y seco. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

### ¿Cómo preparo la superficie?

El primer paso es limpiarla, hay que tener en cuenta que no debe haber grasa, polvo, restos de pintura descascarada y todo aquello que no deje que el convertidor se fije directamente sobre la superficie a pintar. Si hubiera restos de óxido que estén flojos se pueden eliminar fácilmente usando un cepillo de alambre o una lija gruesa.

Si la pintura esta en MAL ESTADO, primero tenemos que eliminarla con **REMOVEDOR GEL ÜXELL**, luego lavamos bien la superficie con abundante agua y detergente hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.

Si hubiera OXIDO profundo u OXIDO NEGRO DE LAMINACION, lo quitamos primero usando una lija gruesa o un cepillo de alambre, después lavamos con **DESOXIDANTE FOSFATIZANTE ÜXELL** y dejar secar, trapear y pintar.

### ¿Cómo lo aplico?

**PINCEL o RODILLO:** En cualquiera de los casos se debe lograr que la superficie a tratar quede totalmente cubierta por el producto evitando que queden poros.

Si fuera necesario diluir hasta un 10% con aguarrás mineral.

**SOPLATE:** Diluir un 10% más con **DILUYENTE PARA ESMALTE SECADO RAPIDO ÜXELL** y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel o rodillo.



Para una mayor información  
pongase en contacto con nuestro  
departamento técnico al:  
**(54-11) 423-ÜXELL (89355)**

# Convertidor de Oxido

